Dodávateľ: **Jozef Sarvaš - AUTOSPOL**
Krivec 2459
962 05 Hriňová

Reg. v ŽR Detva č. 604-2609

IČO: 17900271
DIČ: 1020603474
IČ DPH: SK1020603474
Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0404315957/0900
BIC/Swift: GIBASKBX
IBAN: SK7709000000000404315957

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD
Číslo: 20210599FA

Odberateľ: *IČO:* 36057029 *DIČ:* 2020072703
IČ DPH: SK2020072703
Technické služby, Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 12 Detva

Vyhotovil: Sarvašová *Konšt. symbol:* 0308 *Forma úhrady:* PP
Deň vyhotovenia: 28.12.2021 *Dodanie tovaru/služby:* 28.12.2021 *Deň splatnosti:* **11.01.2022**

Zákazka: ZAK2021/00543, 02.11.2021 *Vozidlo:* DT951BC, Citroen Berlingo, 207093 km
Číslo karosérie: VF77J9HP0BJ584379

Faktúrujeme Vám	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba
Za materiál:					
Rozvod sada+vod.čerp.VKMC 03316	1	ks	138,333	138,33	20 %
Tesnenie VR 71-40903-00	1	ks	11,333	11,33	20 %
Hadička prepad.1574JK	1	ks	28,333	28,33	20 %
Ventil sací KS 539046	4	ks	11,667	46,67	20 %
Ventil výfuk.KS 539047	4	ks	20,750	83,00	20 %
Tesnenie vent.sada 12-35548-01	1	ks	14,000	14,00	20 %
Tesnenie hlavy EL718341	1	ks	40,000	40,00	20 %
Šrouby hlavy EL330390	1	ks	33,000	33,00	20 %
Vačkový hriadeľ CAM969	1	ks	163,333	163,33	20 %
Vahadlo ventilu 422 0018 10	8	ks	18,667	149,33	20 %
Zdvihátko vent.420008610	8	ks	7,250	58,00	20 %
Tesnenie EL 341.080	1	ks	4,417	4,42	20 %
Gufero F22448	1	ks	6,250	6,25	20 %
Gufero prev.EL504581	1	ks	9,000	9,00	20 %
Diely vstrek.čerpadla 1982G5	4	ks	2,312	9,25	20 %
Tesnenie AGR ventilu 1627A1	1	ks	18,333	18,33	20 %
Tesnenie AGR ventilu 1627A5	1	ks	3,667	3,67	20 %
Tesniaci krúžok VR 81-35552-00	1	ks	15,000	15,00	20 %
Tesnenie výfuku 71-39037-00	1	ks	27,500	27,50	20 %
Žhavič BO 0250404001	4	ks	22,500	90,00	20 %
Filter ol.BO1457429238	1	ks	9,833	9,83	20 %
Filter pal.F 026402862	1	ks	32,500	32,50	20 %
Filter vzd.F026400220	1	ks	16,250	16,25	20 %
Filter peľ.K 1227-2X	1	ks	9,500	9,50	20 %
CASTROL EDGE 5W30 1L	4	ks	9,667	38,67	20 %
O-krúžok DP ND-5703	4	ks	0,750	3,00	20 %
Diely vstr.čerp.F 00V C17 504	4	ks	0,833	3,33	20 %
Tesnenie ol.vane 42-72032-30	1	ks	0,250	0,25	20 %
SPIRAX S4 G 75W80 1L prev.olej	2	ks	8,167	16,33	20 %
Ochranný kryt pod motor 34.54.344	1	ks	53,883	53,88	20 %
Tesnenie vák.pumpy EL795110	1	ks	13,250	13,25	20 %

Strana č. 1, pokračovanie na ďalšej strane...

Nem.zmes DYNACOOL G11 3L	1 ks	7,500	7,50	20 %
Destilovaná voda 3L	1 ks	1,083	1,08	20 %
Spolu za materiál			1154,11	
Za vykonanú prácu:				
Kontrola,obhliadka vozidla	1	23,333	23,33	20 %
Kompletná výmena rozvodu	1	79,167	79,17	20 %
Zameranie tlakov valcov	1	18,333	18,33	20 %
Demontáž,odstrojenie motora	1	64,167	64,17	20 %
Oprava,zváranie hlavy valcov	1	29,167	29,17	20 %
Oprava,repas hlavy valcov	1	140,000	140,00	20 %
Kontrola,test vstrekovačov	4	12,500	50,00	20 %
Kompletná montáž motora	1	70,000	70,00	20 %
Výmena oleja + filtre kompl.	1	23,333	23,33	20 %
Oprava,pretesnenie prevodovky	1	39,167	39,17	20 %
Výmena oleja v prevodovke	1	8,333	8,33	20 %
Test-diagnostika motora	1	15,000	15,00	20 %
Spolu za vykonané práce			560,00	

Rozpis DPH	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
	20 %	1714,11	342,82	2056,93

Spolu bez DPH:	1 714,11 €
Celková DPH:	342,82 €
Celková suma:	**2 056,93 €**

Komponenty palivového systému sú určené pre odbornú montáž. V prípade nedodržania plného postupu výrobcu palivového systému/motora nie je možné uplatniť záruku.

Cena pneumatík obsahuje náklady na spätný zber a spracovanie pneumatík a to 0,12 EUR/kg
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Pri nedodržaní termínu splatnosti má dodávateľ právo zadržať automobil až do zaplatenia celej čiastky opravy podľa § 151s Občianskeho zákonníka.
Tel: 045/5497262

AUTOSPOL BOSCH Service
Jozef Sarvaš
KRIVEC 2459, 962 05 HRIŇOVÁ
IČO: 17 900 271, IČ DPH: SK1020603474

prevzal *pečiatka, podpis*

Spracované programom Autoservis 5.11 • AZsoft Humenné • www.azsoft.sk